

上接30版

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
101	X320000201806170011	苏州吴江区黎里镇的江苏东吴水泥厂排放粉尘、废水污染环境 噪声扰民 有附近二万吨污泥堆放在厂内。	苏州市吴江区	大气	苏州东吴水泥有限公司主要从事水泥、余热发电项目的生产 水泥及余热发电项目均通过环评及验收。苏州东通环保科技有限公司水泥窑协同处置固废项目通过环保部门审批 目前基础土建已经完成 预计8月底建成。现场检查时 该单位正常生产 各项污染防治设施运行。系统冷却水循环使用 生活污水经化粪池处理 未发现外排现象。雨水排放口水质检测达标。水泥窑炉废气、无组织颗粒物检测达标。厂界西侧、南侧、东侧、北侧昼夜噪声均达标。但现场检查时 该公司部分车辆运输水泥出厂过程中 未完全密闭 存在无组织排放情况。目前厂内有2000余吨印染污泥贮存 仓库均已密闭并对地面进行了硬化处理。	部分属实	已责令该公司加强车辆运输过程中无组织粉尘的管控 减少粉尘无组织排放情况。	
102	X320000201806170022	苏州市常熟市大义镇的东南塑料化工有限公司 噪音、粉尘、有毒刺激性气味扰民。	苏州市常熟市	大气、噪音	常熟东南塑料有限公司位于常熟市常福街道山明路 主要从事酚醛塑料、酚醛树脂等的生产加工。有相关环评审批验收手续。废气主要来自于酚醛塑料车间、BMC车间、酚醛树脂车间产生的粉尘及废气。酚醛塑料车间的机头废气经收集后采用加碱水喷淋工艺进行处理后排放 车间内产生的粉尘配备布袋除尘器 酚醛塑料车间1、2、4、5号生产线各有7只粉尘排气筒和1只机头废气排气筒 3号生产线设置1只粉尘排气筒。BMC车间产生的工艺废气配备水喷淋及光催化氧化装置。酚醛树脂车间产生的废气配备碱液喷淋装置。企业噪声主要来自于各类生产设备运转 主要噪声源均采取了隔声、消声等防治措施。6月19日 常熟市常福街道与常熟市环保局组成联合督查组赴现场核查 检查时该单位正在生产 各类废气治理设施正在运转。现场检查中发现 该单位擅自增加1条酚醛塑料生产线和1条试验线并投入生产。常熟市环境监测站委托江苏国测检测技术有限公司和苏州泰坤检测技术有限公司对企业废气、粉尘和噪声排放情况进行现场监测。监测结果表明各类废气和噪声的相关指标符合相关排放标准要求。在气压等不利因素影响下 该区域确实存在一定异味。	部分属实	1.由常熟市环保局对东南塑料未经审批建设1条酚醛塑料生产线和1条试验线 且未经验收擅自投入生产的违法行为依法立案处罚 并责令其立即改正。 2.要求擅增生产线在完善审批手续前停止使用 目前已停用。要求东南塑料定期委托第三方资质单位开展自行监测 加强污染治理设施运行管理 确保各类污染物稳定达标排放 尽最大努力将废气异味以及粉尘对周边环境的影响降到最低。	
103	X320000201806170027	苏州市昆山市的南亚电子材料(昆山)有限公司 排放废气造成异味扰民。	苏州市昆山市	大气	经调查核实 举报内容部分属实。南亚电子材料公司于2001年经江苏省环保厅审批后开始建设 项目投产分 别进行了环评验收。南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂为国控废气监管单位 废气处理系统安装24小时在线监控 在线监测数据与昆山市环保局、江苏省环保厅、其他工厂均配有相应的废气处理设施。热电厂已完成1台机头废气超低排放改造 2台机头正在实施中。2018年6月19日对南亚电子材料(昆山)有限公司进行了现场检查。现场检查时 该单位正在生产 废气处理设施正常运行 厂区内无明显异味。环境颗粒物超标问题经环保部门生产少量无组织逸散。昆山市环保局2018年5月聘请第三方对该企业进行了全面检查 并进行了监测 废气监测结果均达标 将再次组织废气监测。	部分属实	要求企业对厂内废气处理情况进行完善 1.2018年8月底完成环境酚醛树脂厂逸散废气改善工程施工 2.2018年9月底完成环境酚醛树脂厂LDAR(管道泄漏检测与修复)复测。	
104	X320000201806170028	苏州市相城区潘阳工业园区内的嘉联益科技(苏州)有限公司 柔性电路板生产线技术改造项目未批先建 企业恶臭污染 超标排放氯化氢气体 擅自增加污染工艺 厂区内雨污不分。	苏州市相城区	大气、其他污染	2018年6月18日 相城区环保局至嘉联益科技(苏州)有限公司现场检查。检查时 该企业酸性废气处理设施运行 吸收液呈碱性 自行委托检测报告(2018年5月18日)显示废气(包括氯化氢)排放浓度未超标。检查时该企业雨水口不在排放 但雨水排放口(雨水应急池)沉积水不清澈。雨污分流措施不到位 部分污水混入雨水管网。经调查及核实 该企业无关于 柔性电路板生产线技术改造项目 的审批及验收材料 且现有柔性电路板生产线主要设备(涉及电镀)较排污许可证内容多出镀金线1条、镀锡线1条。	部分属实	相城区环保局已对该企业未批先建的环境违法行为立案处罚 并下达责令改正违法行为决定书 限期2018年7月31日前完成验收 相城区环保局将对该企业废气情况进行监测 将根据监测结果作进一步处理 责令其完善雨污分流措施 对其雨污分流情况进行进一步调查。目前 该企业正在对雨污分流情况进行排查整改 整改完成前雨水管网内所有水均回流至废水处理设施处理达标后接管苏州市相城区环境水务有限公司处理 并拆除擅自增加的镀金线1条、镀锡线1条。相城区环保局将加强对该企业的监管 督促其尽快整改到位。	
105	X320000201806170037	苏州市常熟市辛庄镇星辉广场新阳大道旁的新庄大酒店 大型油烟机噪声、油烟扰民 星辉广场(小区)北面部分门店房的卫生间粪便直排露天管井。	苏州市常熟市	大气、噪音、水	新庄大酒店 实际名称为常熟市辛庄镇品香源大酒店 成立于2018年4月 位于常熟市辛庄镇新阳大道61号 已通过建设项目环境影响登记表备案。该单位废气来源主要为炒菜时的油烟废气 废气经收集后经静电+活性炭处理后高空排放 该单位洗碗、洗菜废水接入区域污水管网至辛庄污水处理厂处理。举报人反映的星辉广场(小区)建设于2005年 北侧商业门店污水均排至污水管网至辛庄污水处理厂处理。6月19日、20日 辛庄镇会同常熟市环保局、城管局等单位有关人员分别赴现场调查核实。品香源大酒店厨房油烟配有静电和活性炭除油烟设施 经营时运行 除油烟设施的电动机、厨房间有一定噪音。常熟市环境监测站委托江苏恩测检测技术有限公司对酒店油烟废气排放情况进行监测 数据显示油烟废气符合相关标准要求 对酒店靠居民侧噪声进行监测 噪声超标超过标准。星辉广场北面部分门店房的排污PVC管口脱落 小区内内部部污水管网不畅 造成了污水满溢 部分流至管井。	基本属实	1.对品香源大酒店靠近居民侧噪声超标排放问题实施限期治理。 2.一是品香源大酒店已委托第三方单位对噪声排放实施治理 确保达标排放 7月30日整改完毕。 3.二是由辛庄镇对小区内污水管道进行排查梳理 对破损污水管道进行维修更换 进一步疏通管网。	
106	X320000201806170042	苏州市常熟市沙家浜镇南都苑苑一期西南角住户违建搭建、侵占河道、破坏湿地。	苏州市常熟市	其他污染	南都苑苑(又名 南都园园)住宅小区由常熟市南都置业有限公司开发建设 位于常熟市沙家浜镇斜港南岸、新开河东岸及小港两河 相关三条河道均为沙家浜镇横泾村村级河道。6月19日、20日 沙家浜镇组织规划、农委、水利、住建等部门工作人员赴现场检查。确认信访投诉住户为二期西南角9幢102室 该住户在河岸边搭建有凉亭等构筑物 属违建搭建 现场无侵占河道情况。经常常熟市委确认 该住宅小区不在重要湿地和一般湿地范围内。	部分属实	常熟市沙家浜镇正在组织人员拆除凉亭 2018年6月30日前完成拆除及清理工作。	
107	X320000201806170001	南通市经济技术开发区的南通醋酸化工股份有限公司 每天使用2000吨蒸汽稀释高浓度山梨酸以降低COD浓度 随意更改废水在线检测数据 偷排废水导致周边河道水体黑臭 生产双乙醚酮、乙醚酮产生的危险废物管理混乱、违规处理 山梨酸生产、化工废水无组织排放废气。	南通市开发区	水、土壤、大气	1.稀释排放高浓度废水问题。2017年3月 南通市环保局曾会同原苏中督查中心对废水稀释排放问题进行调查处理 该企业2016年水平衡图显示 未发现使用新鲜水直接对外排水进行稀释以降低排放浓度的情况 但存在清污不分情况 此后企业实施了相应整改。2.关于双乙醚酮、乙醚酮产生的危险废物管理混乱、违规处理问题。该企业生产双乙醚酮、乙醚酮产生的精馏高沸物通过固废裂解炉进行焚烧处理 以上焚烧情况符合当时的环保要求及固废处置环境。环评审批时要求企业按照危险废物集中焚烧处置工程建设的标准要求建设裂解炉 尾气排放按《危险废物焚烧污染控制标准》控制 根据烟气在线数据、监督性监测及企业委托监测结果 尾气均达标排放。虽然企业未非法处置危险废物 但排放裂解炉焚烧废气存在工艺水平不高 达标率不高的问题。3.关于篡改在线监测数据问题。该企业污水排放口安装了与环保系统联网的在线监测系统 同时串联了与南通经济技术开发区第二污水处理厂联网的在线监测系统 经对两套监控系统数据进行对比 数据规律基本一致 结合省、市、区环保部门的监督监测 均未发现超标情况 亦未发现举报人反映的数据造假情况。4.关于尾气收集及无组织排放问题。该企业双乙醚酮裂解尾气、山梨酸裂解尾气、乙醚酮裂解尾气等废气基本按照环评要求进行了分类收集 分质处理。为降低山梨酸裂解尾气的影响 山梨酸车间安装了分子捕获装置 进而降低无组织废气对周边环境的影响。根据委托监测结果 有组织废气和无组织废气监测结果满足排放标准要求。现场检查尚存在改进的地方有 ①水环真空泵废气产生量较大 未根据新的VOCs标准要求采用反应式或水槽式真空泵 循环冷却器尾气 对水环真空泵废气收集至废气治理设施 ②罐区呼吸废气在氮封储存后未进行收集处理 ③山梨酸裂解尾气未加高 无组织排放。2018年6月15日晚 南通开发区环保局对该公司进行了现场检查 现场2#排气筒对应的在线监测设施正在更换新的设施 且已向环保部门报备。经采样监测数据、废气中污染物排放浓度均符合国家相关标准。5.偷排废水导致周边河道水体黑臭问题。该公司厂区内东侧建有200m³的初期雨水收集池 企业初期雨水与雨水外排口之间设有两道阀门 两道阀门中间设有雨水监测井 经监测合格后启动阀门排入东侧河道。2018年6月19日 南通开发区环保局对该公司东侧雨水水质开展监测 结果达标 挥发酚、甲苯、邻二甲苯等企业特征污染物均未检出 河道水质不属黑臭。2018年6月14日中央第四环境保护督察组下沉督察小组、6月23日省环保厅也对以上举报情况进行了现场检查。	部分属实	1.6月16-23日江苏润环境科技有限公司(甲级资质)对该公司开展了水平衡调查 以企业自来水缴费集、常压蒸汽缴费表以及各单元三级计量表统计数据为依据 结合物料衡算法、产污系数法等核算方法和企业生产实际情况 对企业实际生产过程中各环节用水(排)水的情况进行了梳理 企业用水均为企业生产所需 各环节用水量较为合理 企业实际排水量在环评批复的废水排放总量范围内。 2.环保部门要求该公司规划建设企业危废焚烧设施 并进一步提升危险废物处理 全面降低危险废物焚烧产生的污染物特别是二噁英排放。 3.环保部门要求该公司对全厂废气产生环节进行整治排查 切实优化提升有组织废气处置措施 淘汰现有水环真空泵 机械泵真空尾气中VOCs浓度较高时 进出口设置气体冷凝装置 有效回收物料。确认工艺需要不能替换水环真空泵 应采用反应式或水槽式真空泵 循环液配备冷却系统 水循环(槽)须加盖密封并将无组织废气有效收集至废气治理设施。并对全厂进行LDAR泄漏检测 加强对无组织废气进行收集处理。 4.环保部门要求该公司有计划的对水环真空泵进行改造或更换 降低用(排)水量。实施废水分类收集、分质处理 加强对高浓度废水的预处理 实现部分低浓度废水的梯级循环利用 从根本上削减全厂废水排放总量 达到同行业现有清洁生产水平 并核减排排污许可证排污总量。 5.该公司将委托第三方对所有已建项目开展环境影响后评价工作 重点针对举报的问题 全面评价技术工艺在全国同行业的地位 对生产工艺、污染物处理措施提出整改要求。 6.市、区两级环保部门将继续强化对该公司的监督管理 督促其加强厂区环境管理 确保各类污染治理设施正常运行 各项污染物达标排放 同时进一步查核相关举报问题。	
108	X320000201806170002	南通市崇川区五一路天勤小区东西商业街的20多家餐饮饭店、6家烧烤店油烟扰民。	南通市崇川区	大气	经调查 该地段共有餐饮店面23家 其中早餐店3家 面条小吃店7家 烧烤店6家 卤菜店2家 小餐饮饭店5家、经排查 23家餐饮店中无油烟2家、基本无油烟10家、产生油烟单位11家(其中7家安装了油烟净化装置 3家未安装 包括烧烤店2家和崇川区冰封造型小吃店 歇业1家)。现场检查发现存在的问题 该路段紧邻居民小区居住 沿街店面缺少有效隔间 店一面临街店面多属于不同个人 23家餐饮店均属承租经营 各灶台油烟排放无统一规划 油烟分散独立排放 餐饮、烧烤店在检查时有油烟净化装置 部分经营户油烟管控未形成行动自觉 存在油烟泄漏现象。	基本属实	1.崇川区环保局现场已对未安装油烟净化器的两家餐饮店开具现场执法单 要求在一周之内必须将油烟净化设施安装到位 如若不能完成 将依法进行处罚。 2.针对街道城管执法中队约谈烧烤店店主 要求烧烤店油烟净化装置2日内整改到位。 3.研究4家烧烤店油烟进行统一收集排放可行性办法 约谈店主和店面产权人 一周内完成前期工作。 4.城管、市场监管、环保等部门加强日常监管 社区落实周边群众共同参与监督问题整改工作 以小行业整治为抓手 突出长效管理。	
109	X320000201806170009	南通市如皋市丁堰镇通扬河丁堰段(丁堰镇四园四组)填埋有生活垃圾 堵塞河道 河水黑臭。	南通市如皋市	土壤、水、大气	经查 被举报地点位于丁堰镇四园四组、丁新路北侧 系2008年前丁堰镇区的生活垃圾填埋点 全市生活垃圾集中清运处理后 2009年采用冲淤覆土的方式进行了复垦封场 覆土厚度约1.5米 该生活垃圾填埋点已有二十多年历史 封场已十年 受当时经济、技术条件限制 周边环境防护措施不到位。目前 因镇区污水管网建设 经过该地块时开挖两条明沟 一条是新建管网通道 一条是镇区生活污水临时引流道。开挖时 填埋垃圾被翻上来 从明沟断面看 超过一米的纯土层 土层下方垃圾主要是没有腐烂的垃圾袋 除去引流道稍有异味外 被填埋垃圾场未发现有毒有害物质。在该地块周边未发现黑臭河道 该地块北侧原通扬河沿线有居民生活污水直排入河现象 存在污染。	基本属实	1.丁堰镇聘请专业环境监测单位对该区域土壤、周边环境进行检测 根据检测结果委托有资质的专业单位制定综合整治方案 在7月底前启动综合治理工作。 2.丁堰镇加快镇区污水管网建设进度 9月底前完成主干管网铺设工作。10月底前 对该地块北侧老通扬河沿线居民生活污水进行建设污水管网 通过污水管网提升至污水处理厂进行处理。	
110	X320000201806170017	南通市海门市余东镇朝阳路的江海橡胶公司 排放臭气 异味扰民。	南通市海门市	大气	经查 海门市江海橡胶有限公司东边为农田 南侧为余东小学(约100米左右) 西侧集居区(约15米左右) 北靠镇医院及集居区(约50米左右) 前身是1987年建设的县企业海门市轮胎厂 当时企业周边无居民群众、学校和医院。该公司在2016年全市违法违规建设项目清理工作中 对再生橡胶项目编制了自评报告并 于去年通过了专家审查和备案。2018年6月18日现场检查时 该公司不在生产 处于停产设备检修状态 查阅今年一季度该公司废气检测报告数据显示 废气排放达标 在对企业周边走访时 部分群众反映该公司在前期生产时 有时仍能闻到橡胶味 公司近几年虽不断投入加大废气处理能力 但由于未能完全实现负压生产以及周边学校、居民离公司较近 与人民群众所期望的 指标 相比 废气对周边环境仍有一定影响 特别是在气压低等不利气象条件下尤为明显。	基本属实	1.海门市共有再生橡胶生产企业15家 基本都是建于上世纪七八十年代的老企业 普遍都存在生产方式落后、生产规模偏小、生产废气扰民等问题。针对这一行业性问题 海门市委、市政府全面考虑 统一谋划 形成了《海门市再生橡胶企业转型升级专项行动方案》(海政发〔2018〕64号) 对全市所有再生橡胶企业开展集中整治 通过就地转型升级一批、进区入园一批、关闭取缔一批 彻底解决海门市再生橡胶企业的环境问题(完成时间2020年底前) 2.责令企业2018年6月30日验收前不得恢复生产。若达不到准入条件的 要求属地区镇余东镇人民政府严格按照《海门市再生橡胶企业转型升级专项行动方案》的要求 实施关停 并在2018年底前完成主要生产设备拆除等工作。 3.海门市已成立了再生橡胶企业转型升级专项行动领导小组 由市委常委、市政府常务副市长任组长 负责推进全市再生橡胶行业的专项整治工作 由环保、发改、安监、消防等部门组成的联合工作组进驻各企业 开展专项整治的宣传发动。 4.海门高新区管委会已完成再生橡胶产业园区的选址 园区建设各项工作正在有序推进。	
111	X320000201806170021	南通市如皋市长江镇如皋港开发区内的天鹏冶金有限公司 含铅废酸处置不当 使用国家禁止的冶炼再生铅工艺 冶炼过程中脱酸不完善 检测设备运行不正常 数据造假。	南通市如皋市	土壤、其他污染、大气	经查 举报反映的如皋市天鹏冶金有限公司于2017年更名为双登天鹏冶金江苏有限公司 2018年6月20日现场检查时 该企业处于停产状态 经查 由于原料不足方面的原因已停产近十个月 该公司采用全自动废酸水解水力分选设备 设有污水循环池 进行循环利用 当拆解清洗用水中酸浓度达到一定值时(pH<4) 即抽取至污水处理站与废水处理废水 初期雨水和地面冲洗水一并进行加碱中和、沉淀等处理 处理后的水继续回用不外排 符合环评要求。该公司再生铅项目属于《产业结构调整指导目录》鼓励类第19条第(七)项 废旧电池资源无害化回收 符合国家产业政策 项目工艺符合《再生铅行业污染防治可行技术指南》有关规定 没有使用国家禁止的冶炼再生铅工艺。如皋市环境监测站于2018年4月12日对该公司有组织废气及无组织废气中铅及其化合物进行监督性监测 监测结果均符合国家相关排放标准。现场检查发现 该公司喷淋液酸碱度由人工用PH试纸进行检测 未连接联锁 自动化程度不高 在线监测设备量程偏大 模拟信号传输存在误差 导致数据仪上显示数据比在线监测仪显示数据偏大(在允许的误差范围内 国家标准是2.5%)。	部分属实	1.如皋市环保局要求企业严格按危险废物经营许可证许可范围经营。 2.如皋市环保局要求企业严格执行危险废物管理的相关规定 按规范收集、贮存、转移、处置、利用危险废物 记录台账备查。 3.如皋市环保局要求企业针对存在的问题整改。 4.公司更换废气在线监测设备和酸采仪已在采购中 7月中旬安装到位 酸液自动加药配件(PH计等)正在采购 7月中旬安装到位。	
112	X320000201806170030	南通市如皋市搬经镇的江苏省如皋非标准轴承有限公司 将未经处理的酸洗磷化废水直排焦港河 污染河水。	南通市如皋市	水	经查 如皋市非标准轴承有限公司非标准轴承生产项目于2002年4月12日通过环评审批 2011年6月17日通过环评三同时 竣工验收。2018年5月11日 如皋市环保局现场检查 发现该公司于2017年8月未经环评审批 新上一条磷化生产线 未发现磷化废水外排迹象 约20吨废水存放吨桶中 如皋市环保局对该公司未经环评审批擅自建设的环境违法行为立案查处 5月20日该单位已自行拆除磷化生产线。根据河长制相关要求 搬经镇政府领导多次对焦港河进行巡查 未发现该公司在焦港河上有污水排放口。2018年6月18日现场检查时 该公司非标准轴承项目不在生产 位于厂区南侧磷化生产线生产设备已全部拆除 约20吨磷化酸洗废水存放吨桶中未处理 存在环境安全隐患 对照环评审批文件 该公司主要生产设备车床增加14台 磨床增加48台 设备数量明显增加。	不属实	1.如皋市环保局对该公司未经环评审批擅自扩大产能的违法行为立案查处 责令停止建设 限期拆除增加的设备 并处罚款。 2.如皋市环保局责令该公司立即全面停产整改 未整改到位之前不得擅自恢复生产； 3.如皋市环保局责令该公司规范处理磷化酸洗废水。	
113	X320000201806170033	南通市通州区川姜镇北村二组靠近中国南通家纺城川姜公路的一家混凝土搅拌站加工厂 噪声扰民 扬尘扰民。	南通市通州区	噪音、大气	经查 该加工厂2018年6月初开始建设尚未投产 拟从事混凝土搅拌再生生产 该项目未办环评及环评审批手续。2018年6月18日现场检查时 该加工厂正在建设中 场地上堆有混凝土约两万方和部分加工设备、发电机组 堆放的混凝土未采取防尘措施 该加工厂近期建设混凝土运输、堆放过程中存在扬尘和噪音污染。经通州区规划核实 该混凝土搅拌站位于川姜镇总体规划划定的生态用地内 不符合规划。	属实	1.通州区环保局对该加工厂混凝土加工项目未办环评及环评审批手续擅自建设的违法行为于6月16日立案处罚 责令停止建设并处罚款。 2.通州区环保局要求该加工厂2018年6月23日前将现场设备拆除完毕 远离现场并对现场废弃混凝土做好防尘处理。 3.通州区国土局已下达责令整改通知书 责令当事人立即进行整改。 4.该加工厂已停止建设 现场发电机组和部分设备已搬离 废弃混凝土已采取覆盖防尘措施。	
114	X320000201806170034	南通市如皋市长江镇北沙北环岛路1号的南通瑞泰船务工程有限公司 喷漆作业时油漆散落江水中 污染环境 违规渗漏、抛洒作业收集的船舶废油、废泥。	南通市如皋市	水、土壤	经查 南通瑞泰船务工程有限公司主要从事船舶修理 年修理6万吨级干散货船84艘、集装箱船30艘及其它类型船6艘。项目于2009年4月26日通过环评审批 项目需配套的环境保护设施于2016年9月17日通过环评验收。2018年6月19日现场检查时 该公司正在从事船舶修理 待修的船固定在船坞中 另有四条船停靠在船坞附近 其余几条船停靠在码头 未发现企业在船坞以外修理作业。由于船坞不具有密闭性 涂装废气难以有效收集处理(验收时认可无组织排放)。企业产生的含油废水存放于正在改造的仓库中 仓库门还未安装结束 仓库附近区域的地面有明显溢流 生产场地上有废油漆桶露天堆放 企业危险废物管理不规范 未网上申报。	部分属实	1.如皋市环保局对该公司危险废物未网上申报的违法行为立案查处 责令其改正违法行为并处罚款。 2.如皋市环保局对该公司危险废物造成环境污染立案查处 责令其改正违法行为并处罚款。 3.该企业已着手制定危险废物管理计划 完善危废台账 规范贮存、处置 危险废物已网上申报 已制定作业管理制度 产生的废矿物油、废油漆桶等危废及时登记入册 防止跑冒滴漏 危险废物仓库改造已完成。	
115	X320000201806170040	南通市如皋市高新区(掘港镇城南工业园)的卓越锻造有限公司使用大功率空气锤 噪音和震动扰民。	南通市如皋市	噪音	经查 南通卓越锻造有限公司年产1500吨锻件(石油机械锻件、船舶机械锻件)、120套型模具项目于2007年10月12日通过环评审批 2012年2月22日通过环评验收。2017年3月 如皋市环保局对该公司未经批准新增部分生产设备并扩大产能的违法行为进行了查处(东环罚字〔2017〕49号) 该公司拆除了部分设备 但仍有一台2000吨液压机、1台8000吨摩擦压力机、3台床面因拆除难度大暂未拆除 但已停止使用。2018年6月19日检查时 该公司正在生产 锻造车间内有一台燃气工业反射炉和1台空气锤在使用 其余设备都不在运行 据了解 该公司车间均不生产 且仅有一组锻打工人 无法同时开启2台燃气工业反射炉和2台空气锤 公司厂界噪音、震动和功能区噪声监测数据符合相关标准 但由于距离周边居民较近 该公司生产过程中产生的噪音和震动对附近居民仍有一定的影响。现场检查时还发现该公司未建设一般固废仓库 已建成的危废仓库不符合规范要求 危废仓库内存放有约0.4吨废机油 未贴危险废物标识 废机油处置仅与资质单位签订了处置协议 未进行网上申报 无危废产生、转移、处置台账。	基本属实	1.如东县环保局和高新区联合检查后 企业考虑长远发展 2018年6月21日主动提交承诺书 在保证达标排放的基础上 拟造车间在2018年12月底前实施搬迁。如东县高新区管委会签署了意见 要求企业进一步采取有效的隔声降噪和减振措施 在保证达标排放的基础上 拟造车间在2018年12月底前实施搬迁 解决噪声和震动影响周边居民的问题。 2.如东县环保局对该公司存储的危险废油未贴危险废物标识、未对危险废物进行申报登记的违法行为进行了立案查处 责令该公司限期十五天内对仓库内存储的危险废油标识 按照国家规定申报登记危险废物 并处罚款。 3.如东县环保局要求该公司限期一个月内建设好规范化的一般固废仓库和危险废物仓库 要求该公司一个月内拆除2017年因拆除难度较大暂未拆除的生产设备。 4.该公司已经开始拆除2017年未拆除的生产设备 预计1个月内拆除到位 搬迁车间搬迁工作正在进行中。	
116	X320000201806170003	连云港市灌云县经济开发区纬二路南侧的江苏科连云食品配料有限公司 偷排废水污染环境 燃煤锅炉3月份要拆除 但使用至今 工艺与环评不符 部分设备无环评手续。	连云港市灌云县	其他水	江苏科连云食品配料有限公司位于灌云县经济开发区纬二路南侧、经一路东侧 该公司新建2万吨食品配料项目于2015年6月项目通过灌云县环保局 三同时 验收(灌环发〔2015〕18号) 年产8万吨食品添加剂生产线技术改造项目于2016年12月28日通过自主评估备案。经查 该公司生产废水经厂区污水处理设施处理后排入园区污水管网 由灌云南污水处理厂处理 但检查发现污水处理设施运转不正常 生化工段未运行 排水水质浑浊、色度较高明显。企业1台导热油炉在建 2台燃煤锅炉和1台导热油炉正在使用 未按要求拆除情况属实。2018年6月19日 专家组按照前日县政府办会要求 邀请市环保局专家对该公司工艺流程、产品情况等问题进行现场核查 现场检查2018年6月20日市环保局专家核查后意见 确定该公司柠檬酸钙、柠檬酸钙、磷酸钙、磷酸钙、磷酸钙、磷酸钙六个产品生产无环保手续 厂区一处在建新车间和八、九、九、十二车间与环评不符之处进行处理 对企业违法行为已立案查处 处罚款32.4万元。目前该公司已与光大城大再生能源(灌云)有限公司签订了供货合同。	基本属实	2018年6月19日 县环保局对该公司1台燃煤锅炉、1台热风炉和两台导热油炉实施查封处理(灌环环决字〔2018〕32号)。江苏灌云经济开发区环保分局于2018年6月21日已向该公司下达了环境违法行为责令改正通知书(灌环环环改字〔2018〕49号) 要求加强污水处理设施的检修与维护 确保环保治理设施运转正常 尽快拆除厂区内现有的2台导热油炉、1台蒸汽锅炉和1台热风炉 柠檬酸钙、柠檬酸钙、磷酸钙、磷酸钙、磷酸钙、磷酸钙六个产品生产无环保手续 不得擅自生产 八、九、九、十二车间与环评不符之处进行处理 对企业违法行为已立案查处 处罚款32.4万元。目前该公司已与光大城大再生能源(灌云)有限公司签订了供货合同。	

下转32版